

# 亿联 VCS2.0 系列终端 V43 版本发布日志

## 目录

亿联 VCS2.0 系列终端 V43 版本发布日志 .....	1
亿联 VCS 系列终端 x.43.0.x 版本发布日志.....	2
1. 版本介绍.....	2
2. 新增功能.....	2
3. 功能优化.....	3
4. Bug 修改 .....	4
5. 新增功能说明.....	5

## 亿联 VCS 系列终端 x.43.0.x 版本发布日志

### 1. 版本介绍

- 版本：

VC800: 63.41.0.35 升级至 63.43.0.20

VC500: 63.41.0.35 升级至 63.43.0.20

VC880: 63.41.0.35 升级至 63.43.0.20

VC200: 80.41.0.35 升级至 80.43.0.15

VC200-C: 80.41.0.30 升级至 80.43.0.15

VCC22: 63.41.0.35 升级至 63.43.0.20

CP960: 73.341.0.10 升级至 73.343.0.10

CTP20: 85.41.0.10 升级至 85.43.0.10

WPP20: 81.41.0.20 升级至 81.43.0.10 (已内置于终端 Rom 中)

VP59: 91.332.0.15 升级至 91.343.0.10

- 机型：VC800, VC500, VC880, VC200, VC200-C, VCC22, CP960, CTP20, WPP20, VP59
- 发布日期：2020 年 3 月 3 日

### 2. 新增功能

1. CTP20 提供全新的交互和视觉设计。
2. 新增 CTP20 支持会议中即时通讯功能（配套 Cloud V3x 版本），用户可实现会议群聊和私聊。
3. 新增支持 CTP20 可配置进入发起会议界面时默认显示的页面，可选择发起会议、拨号、

联系人、历史记录，并可配置联系人类别。

4. 新增支持 CTP20 快速切换登录平台。
5. 新增支持通过 CTP20 加入会议，支持使用会议 ID 及密码加入 YMS/Cloud/BlueJeans 会议，可使用会议 ID 加入 Pexip 会议。
6. 新增支持新配件 VCH51 接线盒，可用于分享有线辅流。
7. 新增支持在 CTP20/CP960 上修改会议布局，支持焦点视频的设置（配套 Cloud V3x 版本）。
8. 新增视频客服及云视讯体验大厅，可快速呼叫和联系客服，或进行云视讯功能体验。
9. 新增在 YMS 会议或通话中，支持配置截图自动上传到 YMS 服务器（需 YMS 2.4 及以上版本，且需开通服务器录制权限）。
10. 新增 VP59 支持 Cloud 账号注册、通话及会议功能（配套 Cloud V3x 版本）。

### 3. 功能优化

1. 优化即时会议功能，创建会议时可以先选择需要邀请的与会人员后，再进入会议。
2. 更新内建 Nginx 版本，提升系统安全性。
3. 网页端新增会议首选项功能和联系人标签功能。
4. 新增 VCS 终端可使用遥控器和 CTP20 手动开启 EQ 自适应。
5. 使用辅流分享时，共享的内容可选择不回传给 CTP20, WPP20 和 VCC22。
6. 优化网络自适应功能，用户可选择关闭此功能，避免在特定场景下出现网络异常后，画面无法恢复正常的现象。
7. 优化 WPP20 上会议号码显示规则。
8. 优化使用 WPP20 分享辅流时，全屏时可选择隐藏分享边框。

9. 优化用户可配置当 VCS 终端本地画面使用 1+N 或语音激励布局时，画面不重叠。
10. 优化使用多摄像机时，支持在画面上显示每台摄像机的名称。
11. 优化 VCS 终端可配置在通话结束时，不结束本地录制。
12. 优化 VCS 终端试用双屏通话时，可优先选择主屏显示内容（辅流或者远端视频）。
13. 优化 VCS 终端可调整第二屏输出的显示比例。
14. 优化会议中可使用遥控器增加和修改摄像机预置位。
15. 优化使用多摄像机时，网页端可选择使用摄像机来调整 PTZ，且不影响摄像机布局。
16. 支持在使用捷视飞通作为 MCU 时，VCS 终端可通过 URI 带会议号码和密码呼叫入会。
17. 新增支持韩语。

## 4. Bug 修改

1. 修复了在部分情况下，YMS 账号注册失败的问题。
2. 修复了当系统语言设置为中文时，入会时却显示英文提示信息的问题。
3. 修复了当 VCS 终端连接无线网络时，可能出现固件升级失败的问题。
4. 修复了当 VCS 终端设置静态 DNS 后，使用 WPP20 时会出现连接终端失败的提示信息的问题。
5. 修复了 VC800 开启“预设置位与摄像机联动”功能时，长按按键调用预设置位时无法同步更新活动摄像头的问题。
6. 修复了 VC880 在使用单台 VCC22 时无法开启 VMR 模式的问题。
7. 修复了通话中长时间抓包可能会导致系统奔溃重启的问题。
8. 修复了 VC500 连接蓝牙麦克风后，会出现拾音断断续续被抑制的问题。
9. 修复了连接双屏时，第二屏从复制屏切换为扩展屏时，会断开第二屏的 WPP20 分享的

问题。

10. 修复了 VCS 终端连接威达中控时，按键控制延迟的问题。
11. 修复了 VCS 终端在 YMS2.2 会议中，断线重邀后画面出现黑屏的问题。
12. 修复了 VCS 终端在 VMR 挂断后，服务器重邀该终端入会后，音视频功能不正常的问题。
13. 修复了 CP960 和不同的 VCS 终端使用时，恢复出厂设置时的体验不一致的问题。
14. 修复了 Vavtel 中控系统无法通过控制 VC800/VC880 去控制多个摄像机的问题。
15. 修复了 VCS 终端注册到思科服务器后，使用 SIP 账号点对点主动呼叫时，无辅流显示的问题。
16. 修复了当遥控器禁用时，无法通过 API 指令挂断通话的问题。
17. 修复了 VCS 终端注册到 Videoxio 平台后，无法正常获取 Videxio 联系人的问题。
18. 修复了 VCS 终端重启时，终端没有恢复私有能力集的问题。修复后，用户可自行配置是否恢复。
19. 修复了当 CP960 连接在 VC800 的 VCH 口上时，CP960 出现黑屏的问题。
20. 修复了 VP59 无法从 Cloud 服务器同步联系人及会议日程的问题。
21. 修复了 VP59 升级后，可能出现摄像机显示异常的问题。
22. 修复了 VP59 摄像机画面偏暗的问题。

## 5. 新增功能说明

1. 新增 CTP20 支持会议中即时通讯功能（配套 Cloud V3x 版本），用户可实现会议群聊和私聊。  
**说明：**  
(1) 使用方式：在 CTP20 上注册并登陆亿联云视讯（配套 Cloud V3x 版本），进入云视

讯会议后，即可使用 CTP20 和与会成员进行即时通讯

(2) 功能说明：

- i. 群聊成员为本场会议所有人员，聊天信息全员可见，最多显示 2000 条聊天记录。
- ii. 私聊成员为本次会议的单独成员，聊天内容仅双方可见，最多显示 100 条聊天记录。
- iii. 单条聊天信息最多支持 300 个文字/字符/数字。

(3) 注意事项：

- i. 会议结束后所有聊天记录将被清空。
- ii. 若中途退出会议并在会议结束前再次加入会议，聊天记录保持不变。

## 2. 新增支持新配件 VCH51 接线盒，可用于分享有线辅流。

说明：

(1) 使用方式：

- i. 可直接通过 RJ45 将 VCH51 和 VCS 终端相连，并用 Type-C 或 HDMI 连接电脑，即可分享有线辅流。
- ii. 当使用 VCH51 且需要同时使用 CTP20/CP960/VCC22 时，需使用 PoE 交换机用于连接终端及其他配件 (VCH51/ CTP20/CP960/VCC22)。

(2) 功能说明：

- i. 投屏画面比例将保持 PC 显示输出比例不变（非 16: 9 比例将留黑边）。
- ii. PC 投屏时，支持声音输出到终端上进行播放。
- iii. USB 接口可连接移动存储设备，可实现抓包、截图、录制等功能，同时可通过该接口完成 WPP20 配对。

