

亿联 USB 扬声器 V2.0 版本发布日志

目录

亿联 USB 扬声器 V2.0 版本发布日志.....	1
亿联 USB 扬声器 100.420.0.15 版本发布日志.....	2
1. 版本介绍	2
2. 新增功能	2
3. 功能优化	2
4. Bug 修改	2
亿联 USB 扬声器 100.420.0.5 版本发布日志.....	4
1. 版本介绍	4
2. 新增功能	4
3. 功能优化	4
4. Bug 修改	5
亿联 USB 扬声器 100.0.0.35 版本发布日志.....	6
1. 版本介绍	6
2. 新增功能	6
3. 功能优化	6
4. Bug 修改	7

亿联 USB 扬声器 100.420.0.15 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

CP900 | CP700: 100.420.0.5 升级至 100.420.0.15

BT50: 1.420.0.5 升级到 1.420.0.15

- 机型：CP900, CP700, BT50

- 发布日期：2020 年 3 月 13 日

2. 新增功能

1. 新增 BT50 支持通过 Yealink USB Connect 工具与 CP700/CP900 配对。

3. 功能优化

1. 优化屏蔽连接 PC 出现的高频脉冲噪声。
2. 优化 CP700/CP900 电量显示准确性。
3. 优化同 BYOD-BOX 兼容性。
4. 优化蓝牙重连逻辑，蓝牙异常断开主动重连，手动断开不主动重连。
5. 优化蓝牙连接多设备的提示音。
6. 优化 BT50 连接模式，通话 Mute 状态同步稳定性。

4. Bug 修改

1. 修改了 BT50 连接模式，按音量键调节同步音量给 PC 速度慢且概率错误的问题。
2. 修改了 BT50 与 MAC 系统配套使用时，优化音量调节同步异常的问题。

3. 修改了 BT50 与 MAC 新版本（10.15.1）配套使用时，点击 Teams 按键无法调用 Teams 软终端的问题。

亿联 USB 扬声器 100.420.0.5 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

CP900: 100.0.0.35 升级至 100.420.0.5

CP700: 115.0.0.25 升级至 100.420.0.5

BT50: 1.1.0.6 升级到 1.420.0.5

- 机型：CP900, CP700, BT50

- 发布日期：2019 年 11 月 29 日

2. 新增功能

1. 新增支持蓝牙同时连接两个设备。
2. 新增支持蓝牙连接模式，调节音量保持和蓝牙设备同步（需要设备支持）。
3. 新增支持蓝牙模式，按挂断键控制音乐的播放/暂停。
4. 新增支持 Mute 本地麦克风，通话终端不支持 Mute 同步则按设备 Mute 键实现 Mute 设备麦克风。
5. 新增 BT50 连接 CP700/CP900，兼容 Teams 软终端，过 Teams 功能和音频认证。
6. 新增蓝牙配置开关，支持通过 Yealink Connect 开启或关闭蓝牙功能。

3. 功能优化

1. 优化 CP700 和 CP900 统一 rom。
2. 优化蓝牙同时直连 2 个设备，同时播放音乐的场景，CP700/CP900 支持通过按挂断键

切换声音。

3. 优化进入低功耗模式的呼吸灯频率。
4. 优化连接 PC 时本地默认音量 50%，支持从 PC 同步音量。
5. 优化连接蓝牙手机，长按 Teams 键 2 秒激活语音助手。
6. 优化蓝牙模式，音量调节和终端同步的兼容性。

4. Bug 修改

无

亿联 USB 扬声器 100.0.0.35 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

CP900: 100.0.0.25 升级至 100.0.0.35

- 机型：CP900

- 发布日期：2019 年 10 月 9 日

2. 新增功能

1. 支持使用 HID 免驱升级 CP900。

3. 功能优化

1. 优化按键灵敏度。
2. 优化 Teams 指示灯，符合 Teams 认证。
3. 优化升级速度，开机速度和恢复出厂设置速度。
4. 优化蓝牙重连逻辑（需配合 BT50: 1.1.0.3 版本使用），重连时间为 5.5 秒，重连超时时长为 35 秒。
5. 优化使用 BT50 通过蓝牙连接 PC 和 CP900 时，无通话状态下，可同步调节 PC 和 CP900 的音量。
6. 优化无任何操作 60 秒后按键灯灭以省电，USB 连接电源适配器和外设时，CP900 保持按键白灯常亮。
7. 优化当进入蓝牙配对模式后，配对终端 5 秒内能搜索到并成功配对。

8. 优化断开蓝牙连接时，需双击蓝牙按键。

4. Bug 修改

无