

亿联 VCS2.0 系列终端 V44 SP1 版本发布日志

目录

亿联 VCS2.0 系列终端 V44 SP1 版本发布日志.....	1
亿联 VCS 系列终端 x.44.0.25 版本发布日志	2
1. 版本介绍.....	2
2. 新增功能.....	2
3. 功能优化.....	3
4. Bug 修改.....	3
5. 升级版本注意事项	3

亿联 VCS 系列终端 x.44.0.25 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

VC800: 63.43.0.30 升级至 63.44.0.25

VC500: 63.43.0.30 升级至 63.44.0.25

VC880: 63.43.0.30 升级至 63.44.0.25

VC200: 80.43.0.30 升级至 80.44.0.25

VC200-C: 80.43.0.30 升级至 80.44.0.25

VCC22: 63.43.0.30 升级至 63.44.0.25

CP960: 73.343.0.20 升级至 73.344.0.20

CTP20: 85.43.0.20 升级至 85.44.0.25

WPP20: 81.43.0.15 升级至 81.44.0.20 (已内置于终端 Rom 中)

VP59: 91.343.0.20 升级至 91.344.0.20

- 机型：VC800, VC500, VC880, VC200, VC200-C, VCC22, CP960, CTP20, WPP20, VP59

- 发布日期：2020 年 10 月 19 日

2. 新增功能

1. VC880/VC800/VC500 新增对吸顶式阵列麦克风 VCM38 的支持。
2. VC880/VC800/VC500/VC200 的无线热点可设置定时自动优化信道。
3. VP59 从 Android 7.1 升级至 Android 9.0。
4. VP59 新增对蓝牙麦克风 CPW90-BT 的支持。

5. VP59 新增对 H.263+的支持。

3. 功能优化

1. VCS 主机和 VP59 UI 交互界面更新。
2. VCS 主机和 VP59 调整优化网页设置目录树。
3. VCS 主机可配置辅流批注、白板协作的工具默认值。
4. VCS 主机优化调整部分提示信息。
5. VC880/VC800/VC500 多台 PC 同时投屏时可选投屏布局。
6. 在 CTP20 上补充部分设置项。
7. CP960 VCS 版本在未连接主机时可查看自身 IP 地址。

4. Bug 修改

1. 修复了 VCS 主机和 VP59 会议中有成员进出时 WPP20 投屏菜单会频繁被自动唤出的问题。

5. 升级版本注意事项

VP59 升级至基于 Android 9.0 的新版本（91.344.x.x 及以上版本）后将无法降级至基于 Android 7.1 的旧版本（如 91.343.x.x），请谨慎升级。