

亿联 VCS2.0 系列终端 V40 版本发布日志

目录

亿联 VCS2.0 系列终端 V40 版本发布日志	1
亿联 VCS 系列终端 CP960 版本更新发布日志	2
1. 版本介绍	2
2. 新增功能	2
3. 功能优化	2
4. Bug 修改	2
亿联 VCS 系列终端 x.40.0.35 版本发布日志	3
1. 版本介绍	3
2. 新增功能	3
3. 功能优化	3
4. Bug 修改	3
亿联 VCS 系列终端 x.40.0.25 版本发布日志	5
1. 版本介绍	5
2. 新增功能	5
3. 功能优化	6
4. Bug 修改	7
5. 新增功能说明	7

亿联 VCS 系列终端 CP960 版本更新发布日志

1. 版本介绍

- 版本:

CP960: 73.83.0.70 升级至 73.83.0.80

- 机型: CP960

- 发布日期: 2019 年 8 月 26 日

2. 新增功能

无

3. 功能优化

无

4. Bug 修改

1. 解决 CP960 在部分场景下双工通话时存在抑制较严重的问题

亿联 VCS 系列终端 x.40.0.35 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本:

VC800: 63.40.0.25 升级至 63.40.0.35

VC500: 63.40.0.25 升级至 63.40.0.35

VC880: 63.40.0.25 升级至 63.40.0.35

VC200: 80.40.0.30 升级至 80.40.0.35

VCC22: 63.40.0.25 升级至 63.40.0.35

CP960: 73.83.0.50 升级至 73.83.0.70

CTP20: 85.40.0.20 升级至 85.40.0.35

- 机型: VC800, VC500, VC880, VC200, VCC22, CP960, CTP20

- 发布日期: 2019 年 7 月 1 日

2. 新增功能

1. 新增 G.729 音频编解码支持。

3. 功能优化

1. 更新内置 Nginx 服务器, 提升网页服务器安全性。
2. 更新俄罗斯语、葡萄牙语、德语、波兰语、日语语言文件。

4. Bug 修改

1. 修复 CP960 可能出现的声音卡顿、断续问题。

2. 修复 VC880 接 VCC22 可能出现的马赛克问题。
3. 修复 CTP20 可能出现的时钟显示异常问题。
4. 修复终端在与 Polycom RMX1800 通话时无法接收到共享内容的问题。

亿联 VCS 系列终端 x.40.0.25 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

VC800: 63.32.10.40 升级至 63.40.0.25

VC500: 63.32.10.40 升级至 63.40.0.25

VC880: 63.32.10.40 升级至 63.40.0.25

VC200: 80.32.10.40 升级至 63.40.0.25

VCC22: 63.32.0.40 升级至 63.40.0.25

CP960: 73.83.0.35 升级至 73.83.0.50

- 机型：VC800, VC500, VC880, VC200, VCC22, CP960

- 发布日期：2019 年 4 月 29 日

2. 新增功能

1. 新增电子白板功能。
2. 支持在辅流上进行注释。
3. 新增 H.263+编解码支持。
4. VC880 支持 H.265 编解码。
5. VC800/VC500/VC880 支持 SVC-T。
6. VC800/VC500/VC880 支持 SNMP。
7. VC200 支持通过 CPN10 连接 PSTN 网络。
8. 新增媒体音频输入功能。

9. 支持 Cloud/YMS 会议等待大厅。
10. 支持 60 帧功能在服务器会议中使用（当服务器支持并开启 60 帧功能时）。
11. 支持协作触控平板 CTP20。
12. 支持可级联麦克风阵列 VCM34。
13. 支持对 WPP20 固件进行空中升级（WPP20 需要升级至 81.40.0.15 及以上）。
14. 支持日语。

3. 功能优化

1. 合并中英文固件 ROM 包，若用户此前未手动选择过语言，升级后需要重新选择。
2. 新增配件版本检测，在配件版本不匹配时会有提示。
3. VCS 主机及配件升级体验优化。
4. 提升线性输入/线性输出的全双工效果。
5. 优化智能消噪效果。
6. 新增线性输入增益可调整。
7. 将原有“红增益”、“蓝增益”合并为“色温”，作为手动白平衡设置项。
8. 可关闭连续自动对焦，只在 PTZ 操作后进行单次自动对焦。
9. 通话中关闭摄像头后显示效果优化。
10. 通话中加密图标显示效果优化。
11. 将原有 SIP IP 直拨开关配置拆分为 SIP IP 直拨呼入和 SIP IP 直拨呼出两个配置项，同时可设置 SIP IP 直拨呼入是否需要密码，提升安全性。
12. 默认画面布局设置对 YMS/Cloud 会议同样生效。
13. 新增 YMS 账号设置中可配置代理服务器端口。

14. 开放 YMS 账号位数上限至 20 位。

15. 优化与 Cloud/YMS 服务器的连接。

16. 优化企业联系人组织架构树显示。

4. Bug 修改

1. 修复在使用 WPP20 投屏，PC 锁屏再解锁时，VC200 连接的电视画面会停留再锁屏画面的问题。
2. 修复 VC880 双屏录制时，录制文件中第二屏本地图像可能出现异常的问题。
3. 修复 VC800 在 YMS 会议中进行群呼邀请时，存在概率性部分邀请发送丢失的问题。
4. 修复 VC800 开启倒挂模式并长时间运行后，可能出现倒挂模式失效的问题。
5. 修复 VC200 在低带宽环境下可能出现无法注册 Cloud 服务器的问题。

5. 新增功能说明

1. 新增电子白板功能。

说明：CTP20 连接到 VCS 终端后可以使用白板协作功能。白板功能满足参会者在会议中编辑会议讨论、会议提纲标注、勾画、书写以及整理会议总结和会议记录等需求，提高会议效率，提升会议沟通和协同互动效果。若主机未连接 CTP20 或所连接电视不支持触控操作时，主机仍然可以在会议中参与远端发起的电子白板，但无法进行书写等操作。

2. 支持在辅流上进行注释。

说明：需要进行会议讨论时，所有参会者都可以直接在 CTP20 上对共享的内容进行注释，并且会议室内的连接终端的显示设备会同步显示注释。

3. 新增媒体音频输入功能。

说明：当 VCS 设备同时连接麦克风和其他类型的媒体音频输入(如连接电脑播放音频)时，你需要配置终端媒体音频输入类型，才能使 VCS 设备实现正常混音输入。媒体音频输入设备的声音默认混音到本地输出，同时可混音到远端输出。