

## 亿联 USB 设备管理软件 V32 版本发布日志

### 目录

|   |   |
|---|---|
| 亿联 USB 设备管理软件 V32 版本发布日志.....           | 1 |
| 亿联 USB 设备管理软件 V32 0.32.85.0 版本发布日志..... | 3 |
| 1. 版本介绍 .....                           | 3 |
| 2. 新增功能 .....                           | 3 |
| 3. 功能优化 .....                           | 3 |
| 4. Bug 修改 .....                         | 3 |
| 亿联 USB 设备管理软件 V32 0.32.80.0 版本发布日志..... | 4 |
| 1. 版本介绍 .....                           | 4 |
| 2. 新增功能 .....                           | 4 |
| 3. 功能优化 .....                           | 4 |
| 4. Bug 修改 .....                         | 4 |
| 亿联 USB 设备管理软件 V32 0.32.69.0 版本发布日志..... | 5 |
| 1. 版本介绍 .....                           | 5 |
| 2. 新增功能 .....                           | 5 |
| 3. 功能优化 .....                           | 6 |
| 4. Bug 修改 .....                         | 6 |
| 亿联 USB 设备管理软件 MAC 0.3.36.0 版本发布日志.....  | 7 |
| 1. 版本介绍 .....                           | 7 |

---

|  |    |
|--|----|
| 2. 新增功能 .....  | 7  |
| 3. 功能优化 .....  | 7  |
| 4. Bug 修改 .....  | 7  |
| 亿联 USB 设备管理软件 Windows 0.3.36.0 & MAC 0.3.13.0 版本发布日志 ..... | 8  |
| 1. 版本介绍 .....  | 8  |
| 2. 新增功能 .....  | 8  |
| 3. 功能优化 .....  | 8  |
| 4. Bug 修改 .....  | 8  |
| 亿联 USB 设备管理软件 V30 0.3.16.0 版本发布日志 .....                    | 9  |
| 1. 版本介绍 .....  | 9  |
| 2. 新增功能 .....  | 9  |
| 3. 功能优化 .....  | 9  |
| 4. Bug 修改 .....  | 10 |
| 5. 功能介绍 .....  | 10 |

## 亿联 USB 设备管理软件 V32 0.32.85.0 版本发布日志

### 1. 版本介绍

- 版本:

亿联 USB 设备管理软件: 0.32.85.0 (Windows 版本)

亿联 USB 设备管理软件: 0.32.85.0 (MAC 版本) (在 Intel 芯片上运行的 macOS; 不支持 Apple M1 芯片)

- 机型: CP900, CP700, UH36, BT50, UVC30, UH33 E2, UVC40, UH34, UVC20

- 发布日期: 2021 年 5 月 10 日

### 2. 新增功能

无

### 3. 功能优化

无

### 4. Bug 修改

1. 修改了亿联 USB 设备管理软件无法识别 Bria Enterprise、Bria 5、Bria 的问题。你可以选择亿联耳机/扬声器作为 Bria 的音频设备并实现通话控制。

## 亿联 USB 设备管理软件 V32 0.32.80.0 版本发布日志

### 1. 版本介绍

- 版本:

亿联 USB 设备管理软件: 0.32.80.0 (Windows 版本)

亿联 USB 设备管理软件: 0.32.80.0 (MAC 版本) (在 Intel 芯片上运行的 macOS; 不支持 Apple M1 芯片)

- 机型: CP900, CP700, UH36, BT50, UVC30, UH33 E2, UVC40, UH34, UVC20

- 发布日期: 2021 年 3 月 3 日

### 2. 新增功能

1. 新增支持新硬件版本的 UVC40 设备。

### 3. 功能优化

1. 优化 CP700 和 CP900 升级规则。

### 4. Bug 修改

1. 修改了 YMCS 导亿联 USB 设备管理软件日志存在导出失败的问题。
2. 修改了亿联 USB 设备管理软件和 UME 冲突导致 UVC 系列图像配置参数错误的问题。

## 亿联 USB 设备管理软件 V32 0.32.69.0 版本发布日志

### 1. 版本介绍

- 版本:

亿联 USB 设备管理软件: 0.32.69.0 (Windows 版本)

亿联 USB 设备管理软件: 0.32.69.0 (MAC 版本)

- 机型: CP900, CP700, UH36, BT50, UVC30, UH33 E2, UVC40

- 发布日期: 2020 年 12 月 27 日

### 2. 新增功能

1. 新增支持 UH33 E2, UVC40 设备。
2. UVC30 新增支持视角配置, 可调节三档: 70°, 90°, 120°。
3. 新增支持将 PC 系统时间同步给支持此功能的 USB 设备, 每 1 分钟同步一次。
4. 集成第三方软终端 (Counterpath\_Bria、Broadsoft UC One、Avaya) API。
5. 新增支持当 PC 有多软终端的场景下, 可以在亿联 USB 设备管理软件上设置耳机优先唤醒的软终端。
6. YHC20 (UH36) 新增支持本地铃声功能。
7. 新增支持“关于”  按钮, 包含检查更新、意见反馈。
8. 新增支持 USB 设备固件升级中关闭亿联 USB 设备管理软件时有弹窗提示。
9. 新增支持意见反馈可上传图片类型.jpeg 和.jpe 格式。
10. 当接入多台同型号设备时, 新增升级界面可显示“升级更多设备”按钮。
11. 新增支持安全和稳定性提升版本的自动更新和提示。

12. 新增支持 UVC30、UVC40 的降级限制，禁止部分机型降低到过低版本。

### 3. 功能优化

1. UI 界面优化：

- a) 升级页面原本的工具 logo 图换成设备图片。
- b) 音频收集按钮的翻译优化成“开始”和“停止”。
- c) 新增“设备设置”模块，仅支持配置的设备显示。

2. 优化接入多台同种类型设备机器识别速度。

3. 优化升级体验和稳定性。

### 4. Bug 修改

1. 修改了 USB 设备上报到 YMCS/YDMP 的设备类型出错的问题。

2. 修改了有些场景下可能出现的崩溃、闪退等异常问题。

## 亿联 USB 设备管理软件 MAC 0.3.36.0 版本发布日志

### 1. 版本介绍

- 版本:

亿联 USB 设备管理软件: 0.3.36.0 (MAC)

- 机型: CP900, CP700, UH36, BT50, YHC20

- 发布日期: 2020 年 6 月 8 日

### 2. 新增功能

1. 支持 BT50 升级。

BT50 升级后不支持升级回旧版本 (不支持软件降级)。

### 3. 功能优化

无

### 4. Bug 修改

无

## 亿联 USB 设备管理软件 Windows 0.3.36.0 & MAC

### 0.3.13.0 版本发布日志

#### 1. 版本介绍

- 版本：

亿联 USB 设备管理软件：0.3.36.0 (Windows 版本)

亿联 USB 设备管理软件：0.3.13.0 (MAC 版本)

- 机型：CP900, CP700, UH36, BT50, YHC20

- 发布日期：2020 年 4 月 19 日

#### 2. 新增功能

1. 支持五国语言，包含中英德法日。
2. 新增配置关闭按钮为完全退出或后台运行。
3. 新增拖拽软件到卡片进入升级提示框功能。
4. 新增支持 MAC 系统。

#### 3. 功能优化

1. 优化电量低于 10%限制升级。
2. 优化显示：多设备接入软件，直接进入卡片界面。

#### 4. Bug 修改

1. 修改了 DFU 与 HID 依次插入显示异常问题。

## 亿联 USB 设备管理软件 V30 0.3.16.0 版本发布日志

### 1. 版本介绍

- 版本：  
亿联 USB 设备管理软件：0.3.16.0
- 机型：CP900, CP700, UH36, BT50, YHC20
- 发布日期：2020 年 3 月 19 日

### 2. 新增功能

1. 新增支持设备信息。
2. 新增支持设备升级。
3. 新增支持设备诊断。
4. 新增支持设备恢复。
5. 新增支持设备反馈
6. 新增支持配对管理。
7. 新增支持通过 DFU 和 HID 两种方式升级 BT50。
8. 新增支持 BT50 与 CP900/CP700 蓝牙配对连接。
9. 新增支持 UH36 (YHC20) 耳麦。

### 3. 功能优化

1. 优化安全性问题，将协议相关 dll 转为静态库方式链接，并将逻辑 dll 与 exe 进行加壳处理。

## 4. Bug 修改

1. 修改了在软件升级界面选择 BIN 文件进行升级后设备崩溃问题，软件直接提示固件不匹配，并回到卡片界面，USB 设备不会进入升级。

## 5. 功能介绍

1. 设备信息。

功能说明：将亿联 USB 设备通过 USB 连接到电脑后，即可在 USB 设备管理软件上查看设备信息。

你可以查看的设备信息包括：


- 设备型号
- 固件版本
- 序列号
- 连接状态
- 蓝牙开关（新增）
- 来电播放内置铃声（新增）

2. 配对管理。

功能说明：将亿联 USB 适配器 BT50 插入 PC 后，页面左侧的导航栏中会出现配对管理菜单。你可以在配对管理界面下将 BT50 与 CP900/CP700 设备进行配对。

### (1) 搜索设备

当 CP900/CP700 通过 USB 连接到 PC 或 CP900/CP700 处于蓝牙配对模式时，在配对管理页面上单击“刷新”按钮以搜索当前可以配对的设备。



## (2) 设备配对和连接

如果有可以配对的设备，请单击开始配对以配对并连接该设备。