

# 亿联 VCS2.0 系列终端 V44 SP2 版本发布日志

## 目录

亿联 VCS2.0 系列终端 V44 SP2 版本发布日志.....	1
亿联 VCS 系列终端 x.44.0.30 版本发布日志 .....	2
1. 版本介绍 .....	2
2. 新增功能 .....	2
3. 功能优化 .....	2
4. Bug 修改.....	2

## 亿联 VCS 系列终端 x.44.0.30 版本发布日志

### 1. 版本介绍

- 版本：

VC800：63.44.0.25 升级至 63.44.0.30

VC880：63.44.0.25 升级至 63.44.0.30

VC500：63.44.0.25 升级至 63.44.0.30

VC200：80.44.0.25 升级至 80.44.0.30

VC200-C：80.44.0.25 升级至 80.44.30

VCC22：63.44.0.25 升级至 63.44.0.30

CTP20：85.44.0.25 升级至 85.44.0.35

- 机型：VC800, VC500, VC880, VC200, VC200-C, VCC22, CTP20
- 发布日期：2020 年 12 月 15 日

### 2. 新增功能

无

### 3. 功能优化

调整出厂配置 Demo 联系人，去掉失效的 Yealink Demo5、Yealink Demo6 联系人，同时将 Yealink Demo3 联系人地址修改为 117.28.234.40##70000 确保可正常呼叫。

### 4. Bug 修改

- 1) 解决部分 VCH51 无法使用的问题。