

亿联 USB 扬声器 V2.2 版本发布日志

目录

亿联 USB 扬声器 V2.2 版本发布日志	1
亿联 USB 扬声器 100.420.0.45 版本发布日志	3
1. 版本介绍	3
2. 新增功能	3
3. 功能优化	3
4. Bug 修改	3
亿联 USB 扬声器 100.420.0.20 版本发布日志	4
1. 版本介绍	4
2. 新增功能	4
3. 功能优化	4
4. Bug 修改	4
亿联 USB 扬声器 100.420.0.15 版本发布日志	5
1. 版本介绍	5
2. 新增功能	5
3. 功能优化	5
4. Bug 修改	5
亿联 USB 扬声器 100.420.0.5 版本发布日志	7
1. 版本介绍	7
2. 新增功能	7
3. 功能优化	7
4. Bug 修改	8
亿联 USB 扬声器 100.0.0.35 版本发布日志	9

1. 版本介绍	9
2. 新增功能	9
3. 功能优化	9
4. Bug 修改	10

亿联 USB 扬声器 100.420.0.45 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

CP900 | CP700: 100.420.0.20 升级至 100.420.0.45

- 机型：CP900, CP700

- 发布日期：2021 年 1 月 8 日

2. 新增功能

1. 新增支持安全和稳定性提升版本的自动更新。
2. 新增支持 BT50 连接 CP700/CP900 时，可进行静音检测。
3. 新增支持搭配 V-cube Box 使用时，可调节音量。

3. 功能优化

1. 优化按键提示音延迟时间。
2. 优化音量最小和最大场景的按键提示效果。
3. 优化同时连接 PC 和手机，部分场景下音量同步到手机的响应速度。
4. 优化发送音频和双工音质。

4. Bug 修改

1. 修改了通过 BT50 连接 PC，PC 重启后 mic 不能拾音的问题。

亿联 USB 扬声器 100.420.0.20 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

CP900 | CP700: 100.420.0.15 升级至 100.420.0.20

BT50: 1.420.0.15 升级到 1.420.0.20

- 机型：CP900, CP700, BT50

- 发布日期：2020 年 4 月 30 日

2. 新增功能

无

3. 功能优化

1. 优化安静环境下麦克风的发送音频体验。
2. 优化 CP700 USB 连接通话环带灯灯效显示：绿灯常亮。
3. 优化充电过程中环带灯灯效显示：电源键位置灯，充电时绿灯闪烁，满电时绿灯常亮。
4. 优化多设备连接时音乐播放场景逻辑，实现音量调节能与对应播放设备同步功能。
5. 优化 BT50 升级逻辑，支持 HID 升级方式，升级后不可回退。
6. 优化蓝牙多设备重连逻辑，包含正常断开与异常断开两种场景，保障连接稳定性。

4. Bug 修改

无

亿联 USB 扬声器 100.420.0.15 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

CP900 | CP700: 100.420.0.5 升级至 100.420.0.15

BT50: 1.420.0.5 升级到 1.420.0.15

- 机型：CP900, CP700, BT50

- 发布日期：2020 年 3 月 13 日

2. 新增功能

1. 新增 BT50 支持通过 Yealink USB Connect 工具与 CP700/CP900 配对。

3. 功能优化

1. 优化屏蔽连接 PC 出现的高频脉冲噪声。
2. 优化 CP700/CP900 电量显示准确性。
3. 优化同 BYOD-BOX 兼容性。
4. 优化蓝牙重连逻辑，蓝牙异常断开主动重连，手动断开不主动重连。
5. 优化蓝牙连接多设备的提示音。
6. 优化 BT50 连接模式，通话 Mute 状态同步稳定性。

4. Bug 修改

1. 修改了 BT50 连接模式，按音量键调节同步音量给 PC 速度慢且概率错误的问题。

2. 修改了 BT50 与 MAC 系统配套使用时，优化音量调节同步异常的问题。
3. 修改了 BT50 与 MAC 新版本（10.15.1）配套使用时，点击 Teams 按键无法调用 Teams 软终端的问题。

亿联 USB 扬声器 100.420.0.5 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

CP900: 100.0.0.35 升级至 100.420.0.5

CP700: 115.0.0.25 升级至 100.420.0.5

BT50: 1.1.0.6 升级到 1.420.0.5

- 机型：CP900, CP700, BT50

- 发布日期：2019 年 11 月 29 日

2. 新增功能

1. 新增支持蓝牙同时连接两个设备。
2. 新增支持蓝牙连接模式，调节音量保持和蓝牙设备同步（需要设备支持）。
3. 新增支持蓝牙模式，按挂断键控制音乐的播放/暂停。
4. 新增支持 Mute 本地麦克风，通话终端不支持 Mute 同步则按设备 Mute 键实现 Mute 设备麦克风。
5. 新增 BT50 连接 CP700/CP900，兼容 Teams 软终端，过 Teams 功能和音频认证。
6. 新增蓝牙配置开关，支持通过 Yealink Connect 开启或关闭蓝牙功能。

3. 功能优化

1. 优化 CP700 和 CP900 统一 rom。
2. 优化蓝牙同时直连 2 个设备，同时播放音乐的场景，CP700/CP900 支持通过按挂断键

切换声音。

3. 优化进入低功耗模式的呼吸灯频率。
4. 优化连接 PC 时本地默认音量 50%，支持从 PC 同步音量。
5. 优化连接蓝牙手机，长按 Teams 键 2 秒激活语音助手。
6. 优化蓝牙模式，音量调节和终端同步的兼容性。

4. Bug 修改

无

亿联 USB 扬声器 100.0.0.35 版本发布日志

1. 版本介绍

- 版本：

CP900: 100.0.0.25 升级至 100.0.0.35

- 机型：CP900

- 发布日期：2019 年 10 月 9 日

2. 新增功能

1. 支持使用 HID 免驱升级 CP900。

3. 功能优化

1. 优化按键灵敏度。
2. 优化 Teams 指示灯，符合 Teams 认证。
3. 优化升级速度，开机速度和恢复出厂设置速度。
4. 优化蓝牙重连逻辑（需配合 BT50: 1.1.0.3 版本使用），重连时间为 5.5 秒，重连超时时长为 35 秒。
5. 优化使用 BT50 通过蓝牙连接 PC 和 CP900 时，无通话状态下，可同步调节 PC 和 CP900 的音量。
6. 优化无任何操作 60 秒后按键灯灭以省电，USB 连接电源适配器和外设时，CP900 保持按键白灯常亮。
7. 优化当进入蓝牙配对模式后，配对终端 5 秒内能搜索到并成功配对。

8. 优化断开蓝牙连接时，需双击蓝牙按键。

4. Bug 修改

无